


ARVIOI KUVIEN AVULLA NOSTON LAATU

Havainnointi aumasta	Arvio	Huomioita mm.
	Oikea listintä Hyvin listitty Ehjä juuri	
	Liian vähän listitty Menetetään sokeria aumauksessa	Listi vähän enemmän (säädä koneen listintää)
	Liikaa listitty 1 cm erolla = 12 % tappio 2 cm erolla = 28 % tappio (LIZ tutkimustulos)	Säädä koneen listintää
	Vinoon listitty Satotappio 5 – 20 %	Teroita terät Aja hitaammin Säädä koneen listintää
	Katkennut juuri (> 2 cm Ø) Ø 3 cm = 5 % tappio Ø 7 cm = 15 % tappio (LIZ tutkimustulos)	Aja hitaammin Nosto syvemmältä Tarkista sivusuunta
	Kolhiintunut Murtumia, ruhjeita, halkeamia Menetetään sokeria, huonompi säilyvyys.	Tarkista sivusuunta Pyörintänopeus Putouskorkeus Nosto syvemmältä (maa- aines suojaa juurta)
	Puhtaus Nosto, kuormaus, aumaus	Nostosyvyys Nostonopeus Koneen pyörimisnopeus Nosto-olosuhteet Oikeanlainen aumaus